

RESUMEN MES DE FEBRERO 2018

Servicio Educativo	Descripción de Obras	Monto de Obra
JI 905	Mampostería, cubiertas, electricidad y cielorrasos	\$ 22.301,02
EES 7	Mampostería, carpintería aluminio, electricidad, instalación sanitaria, vidrios y pintura	\$ 92.449,20
EP 13	Realización cámara de inspección y limpieza da cañerías	\$ 4.900,00
EP 27	Cañerías obturada con aire, purgada y destapada	\$ 2.300,00
EP 29	Entrada agua a tanque, cañería y flotante	\$ 4.300,00
JI 908	Revisión instalación eléctrica bomba de agua	\$ 1.500,00
Jefatura Regional	Reparación cable en tablero	\$ 2.000,00
EP 18	Reparación fuga eléctrica, se desarmó instalación	\$ 4.500,00
JI 905	Reparación cortocircuito y cambio de equipos de iluminación	\$ 4.900,00
EES 2 (San Martín)	Reparar pérdida de agua en baño	\$ 1.700,00
EP 29	Reparar pérdida de agua, termotanque y tanque	\$ 1.200,00
EP 12	Reparar puerta, cambio de chapa	\$ 3.200,00
EP 12	Abrir puerta de salida al patio, cambio de cerradura	\$ 2.300,00
EP 5	Cambio de flotantes de carga en cisterna y tanque	\$ 2.100,00
EP 35	Reparación circuito electrobomba	\$ 1.800,00
Sede de Inspectores	Cambio canilla, retiro baldosas y reparación	\$ 2.400,00
EP 29	Reparación cisterna	\$ 650,00
JI 904	Colocación vidrio armado y madera de protección	\$ 3.670,00
EEE 503	Arreglo de zinguería y canaletas del techo. Conexión nueva y caño de desagüe	\$ 9.600,00
EP 24	Reparación de techo, puerta y colocación de pasador	\$ 8.700,00